

HEPA Filter Prüfbericht
entsprechend nach => ISO Norm 14644-3
=> DIN EN 60335-2-69



Kunde:
STS Service & Rent GmbH

ASUP GmbH
Beckedorfer Bogen 10
21218 Seevetal
Germany

Facility Details

Gerät	Luftreiniger Starmix	
Typennummer		
Seriennummer	o. Srn. Test Gerät	
Filternummer	1: <u>o. Srn. Test Filter</u>	Iso Class
double Filternr	2: =	Iso Class

Aerosol Photometer Details

Typennummer	DOP3500touch
Seriennummer	428956
Kalibrierzertifikat	18545/5084
Kalibrierdatum	07.05.2019

Aerosol Generator Details

Typennummer	DOP2200-240V
Seriennummer	428955
Kalibrierzertifikat	16649/2526
Kalibrierdatum	29.04.2020

Anemometer Details

Gerät	AIRFLOW
Typennummer	LCA 6000

Öl Typ

Shell Ondina 919 oder
Emery 3004 / Durasyn 164

Test Data Scan

Beaufschlagte Konzentration:	59.5 mg/m3
Beaufschlagte Referenz:	99 %
Abweichung ± :	2.0 %

Filter Media Scan Data

Leckage, Mittelwert:	1.7171 %
Leckage Maximalwert:	1.7171 %
Leckage, Minimalwert:	1.7171 %
Messzeit:	0.70 minutes
Volumenstrom:	750 m³/h

Hepa Filter Prüfung

Bestanden

Testdatum: 21.11.2023

Prüfer: J. Engels

Unterschrift:

STS Service & Rent GmbH
Mausegatt 21 - 26
47228 Duisburg
Tel: +49 (0) 2065 / 423 48-70
Fax: +49 (0) 2065 / 423 48-99
Email: info@sts-st.de

ASUP GmbH - Hamburg
Beckedorfer Bogen 10
21218 Seevetal
Tel. +49 (0)4105 59888-0
info@asup.info

ASUP Store Berlin
Am Oberhafen 12
13597 Berlin Spandau
Tel. +49 (0)30 679 683 33
asup.berlin@asup.info

ASUP Service & Rent Duisburg
Mausegatt 26
47228 Duisburg
Tel. +49 (0)2065 42348-70
asup.duisburg@asup.info

ASUP Schweiz GmbH
Rietstrasse 14
8108 Dällikon
Tel. +41 (0)713 5165 71
info@asup.ch

ASUP Technik GmbH
Beckedorfer Bogen 19
21218 Seevetal
Tel. +49 (0)4105 65 280-50
technik@asup.de



www.asup.info